


Istruzioni di regolazione

Adjustment instructions



Regolazione laterale:
Allentare la vite ① di tre giri.
Agire sulle viti ③ e ④
alternativamente con chiave
a brugola da 4 mm. Chiudere
la vite ①.
Regolazione ± 3 mm.

Regolazione in profondità:
Allentare la vite ① e ruotare
le viti ② e ⑤
alternativamente per avere
più o meno pressione sulla
guarnizione, seguendo i
riferimenti +/-.
Regolazione +/- 2 mm

Regolazione in altezza:
Allentare i grani ③ e ④.
Agire sulla spina ⑤ con
chiave a brugola da 4mm
come indicato in figura.
Regolazione -2/+6mm.


Horizontal adjustment: unscrew by three turns, screw ①. Tighten or loosen alternately screws ③ and ④ with a 4 mm Allen Key. Tighten screw ①. Adjustment ± 3 mm.

Gasket pressure adjustment: loosen the screw marked ① and turn the screws marked ② and ⑤ alternately to have more or less gasket pressure following the signs +/- . Adjustment ± 2 mm.

Height: loosen the screws marked ③ and ④. Turn the pin ⑤ with a 4mm Allen Key as shown in figure. Adjustment: -2/+6mm.

Istruzioni di regolazione

Adjustment instructions



A regolazioni effettuate, fissare la cerniera
con la vite ⑤ (esclusa dalla confezione)
adeguata al tipo di materiale del
serramento.

After adjustments fix hinge with screw ⑤,
(not included in the box) suitable to the profile
material.

**Inserire i tappi e cappuccio come indicato
in figura**

Insert caps and cover as shown in figure

